

质量专业基础知识与实务（初级）模拟题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/286/2021_2022__E8_B4_A8_E9_87_8F_E4_B8_93_E4_c67_286086.htm 一、单选[共40题，每题1分，总计40分]

1、下列关于质量的说法错误的是（ ）。 A . 质量是经济发展的战术问题 B . 质量水平的高低，反映了一个企业、一个地区乃至一个国家和民族的素质 C . 质量管理是兴国之道、治国之策 D . 我国加入WTO之后，对企业实施质量管理提出了许多新的要求，追求质量已成为广大企业家和质量工作者的共识

2、组织是（ ）有机整体，安排通常是有序的。 A . 由两个或两个以上的个人组合而成的 B . 由三个或三个以上的个人为了实现共同的目标，按一定的程序，有共同的章程组合而成的 C . 由二个或二个以上的单位组合而成的 D . 由两个或两个以上的个人为了实现共同的目标组合而成的

3、四项管理职能之间的关系从逻辑关系来看，通常是（ ）。 A . 先计划，继而组织，然后领导，最后控制 B . 先组织，继而领导，然后计划，最后控制 C . 先控制，继而组织，然后领导，最后计划 D . 先组织，继而控制，然后计划，最后领导

4、我国国家标准GB3935.1-1996《标准和有关领域的通用术语第一部分：基本术语》中对“标准化”的定义为：（ ）。 A . 在一定的范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同和单一的规则的活动 B . 在一定的范围内获得统一管理，对实际的或潜在的问题制定共同和单一的规则的活动 C . 在一定的范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同和重复使用的规则的活动 D . 对某一行业实行统一管理，对实际的或潜在的问题制定共同和重

复使用的规则、导则或特性文件的活动

5、下列对企业标准化的概念表述正确的是（ ）。 A．企业标准化是指以提高经济效益为目标，以搞好生产、管理、技术和营销等各项工作为主要内容，制定、贯彻实施和管理维护标准的一种有组织的活动 B．企业标准化是指以提高企业的综合竞争力为目标，以搞好生产、管理和营销等各项工作为主要内容、制定、贯彻实施标准的一种有组织的活动 C．企业标准化是指制定并贯彻实施企业标准的一系列活动 D．企业标准化是指以提高产品质量为中心，以搞好生产、管理、技术和营销等各项工作为主要内容，制定、贯彻实施标准的一系列活动

6、下列不属于程序的理解要点的是（ ）。 A．程序指的是一种方法、途径 B．方法、途径未必是程序，程序是一种规定的方法、途径，为进行某项活动或过程可能有多种方法、多种途径，其中所规定的一种方法或途径就是程序 C．程序不是文件，但程序可以文件的形式存在 D．某项活动或过程一般有各种程序

7、（ ）为组织提供了关注的焦点。 A．建立质量方针 B．编制质量手册 C．建立质量方针和质量目标 D．编制质量手册和确定质量目标

8、一般来说，认证机构将对获证组织实施之次监督审核，以确认质量管理体系是否持续符合审核准则的要求并有效实施，从而确认获证组织是否继续保持其认证资格，两次监督审核的间隔不超过（ ）个月。 A．三 B．六 C．十二 D．十五

9、IAF MLA的25个签约国的认证证书总和占全球认证证书总数的（ ）。 A．30% B．50% C．75% D．90%

10、世界各国现行的质量认证制度有八种类型，其中（ ）制度是一种比较全面、比较完善的认证形式。它一直是ISO向各国推荐的一种认证形式，也是目前各国普遍使

用的第三方认证的一种制度。 A . 型式试验 B . 对一批产品进行抽样检验 C . 型式试验加认证后监督--市场抽样检验 D . 型式试验加企业质量管理体系的评定，再加认证后监督

11、质量管理体系审核的末次会议应由（ ）主持，并以受审核方能够理解和认同的方式提出审核发现和结论，适当时，双方就受审核方提出的纠正和预防措施计划的时间表达成共识。 A . 审核组长 B . 审核委托人 C . 受审核方和审核机构共同 D . 审核员选举产生的代表

12、通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价称为（ ）。 A . 检验 B . 鉴定 C . 检测 D . 认证

13、按检验场所的不同可将检验分为（ ）。 A . 固定场所检验和巡回检验 B . 自检和互检 C . 进货检验和过程检验 D . 派员进厂（驻厂）验收和最终检验

14、（ ）是在机械、电子、电工、轻工、建材、压力容器、铁道、船舶、航空、航天、军工、石油、化工等行业应用最广泛的一种产品质量检验方法。 A . 物理检验 B . 化学检验 C . 感官检验 D . 生物检验

15、感官检验结果的表示方法不包括（ ）。 A . 数值表示法 B . 语言表示法 C . 图片比较法 D . 用各种物理量表示法

16、量值溯源等级图，又称为（ ）。 A . 量值溯源分类表 B . 量值溯源关系表 C . 量值溯源顺序表 D . 量值溯源体系表

17、（ ）是指用于日常校准或核查实物量具、测量仪器或参考物质的一种测量标准。 A . 参考标准 B . 工作标准 C . 传递标准 D . 核查标准

18、对于非强制检定的测量仪器，应以（ ）为主要手段，以达到统一量值的目的。 A . 校准 B . 周期检定 C . 非周期检定 D . 定点检定

19、修正值对系统误差进行的补偿是（ ）。 A . 没有的 B . 有限的 C . 确定不变的 D . 无限的

20、随机变量X的分布有几个重要特

征数，以下不是用来表示分布的中心位置和散布大小的是（
）。 A . 概率 B . 均值 C . 方差 D . 标准差 100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com