

落地车床车工安全操作规程 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/470/2021_2022__E8_90_BD_E5_9C_B0_E8_BD_A6_E5_c67_470612.htm 落地车床车工安全操作规程 1．遵守机床工一般安全规程。 2．装卸工件要与行车工配合好，动作要协调，以防工件装卸不当发生事故。装卸及测量时要停车切断电源。开车时人要站在安全位置，工作场地要清洁畅通。 3．刀架处不准探头伸手，人体不准碰触花盘、工件。 4．花盘上的附件要紧固牢靠，不得松动。 5．加工过的产品应放在不妨碍工作和通行的地方。摆放要稳妥，容易滚动的工件要垫稳。 6．装卸工件及操作位置的地面上如有油污应及时清除。 7．停车时要先退刀，然后停止床头转动。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com